

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Delažek

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	1,38 ▼	<div><div></div><div>1</div><div></div></div>	0,3		Nasyp niekontr.[żuż],	w				
			0,2		Nasyp niekontr.[gleba z domiesz. piasek],	w				
			1,5		Piasek średni,	w				
						nw				

Głębokość: 2.0