

Protokół nr 7/19
z posiedzenia Komisji do Spraw Publicznych
z dnia 28 lutego 2019 r.

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27.

W posiedzeniu uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

1. **Mutwil Artur – przewodniczący Komisji**
2. **Żolnowska Maria – wiceprzewodnicząca Komisji**
3. **Jakubowicz Mieczysław – sekretarz Komisji**
4. **Sygnowski Zygmunt - członek Komisji**

Nieobecni: Gajda Wiesława - członek Komisji

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

- Mirosław Wdowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
- Paweł Lichtański – Burmistrz Iłowej
- Józef Brzezicki – Kierownik ZGKiM w Iłowej

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

- 1) Zapoznanie członków Komisji ds. Publicznych ze stanem obecnym, problemami i projektami remontu miejskiej kanalizacji podciśnieniowej. Znalezienie odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób rura kanalizacyjna została zapchana tzw. krzemionką wzdłuż ul. Żagańskiej aż do przepompowni PS1? Kto jest winny i kto powinien ponieść koszty jej remontu?

Przebieg obrad

Ad. 1.) P. Józef Brzezicki, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Iłowej, szczegółowo omówił w jaki sposób powstała podciśnieniowa kanalizacja w Iłowej. Zwrócił szczególną uwagę na:

- XI 2002 r. zostaje oddana do użytku kanalizacja podciśnieniowa wraz z oczyszczalnią ścieków.
- 1 XII 2003 r. zostaje podpisana umowa z zakładem Vitrosilicon S.A. na odbiór tzw. ścieków zmieszanych (z wyłączeniem ścieków przemysłowych).
- Do roku 2008 wszystkie ścieki spełniają obowiązujące normy.
- 2016 r. – wykryto w ściekach odbieranych od zakładu Vitrosilicon S.A., że zostały przekroczone dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń (w niektórych przypadkach aż 7-krotnie). Została w ok. 80% zapchana tzw. krzemionką rura podciśnieniowa, odprowadzająca ścieki wzdłuż ul. Żagańskiej do przepompowni PS1 (ul. Żagańska).
- 18.01.2017 r. ZGKiM kieruje pismo do Vitrosilicon S.A., że nie może odbierać tak zanieczyszczonych ścieków.
- VI 2017 r. Vitrosilicon S.A. buduje własną oczyszczalnię na terenie zakładu.
- 31.07.2018 r. ZGKiM wypowiada umowę na odbieranie ścieków od zakładu Vitrosilicon S.A.

Analizując wszystkie powyższe informacje członkowie Komisji ds. Publicznych nadal nie uzyskali jednoznacznej informacji kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za zapchanie krzemionką rury kanalizacyjnej wzdłuż ul. Żagańskiej? Kto powinien ponieść odpowiedzialność za jej zapchanie? Kto wreszcie powinien zapłacić za jej wymianę?

Stąd wnioski (jednogłośnie) członków Komisji ds. Publicznych do Burmistrza Iłowej:

1. Należy przeprowadzić odpowiednią analizę, przez niezależną firmę, stanu kanalizacji wzdłuż ul.

Żagańskiej, która odpowie jednoznacznie na pytanie czy to zakład Vitrosilicon S.A. jest bezpośrednio odpowiedzialny za jej zapchanie?

2. Należy dokonać ekspertyzy prawnej, w jaki sposób możemy zmusić ten zakład do poniesienia chociaż częściowego kosztu wymiany zapchanej krzemionką rury, jeśli w/w analiza dowiedzie, że jest ich bezsprzeczna wina?
3. Członkowie Komisji ds. Publicznych mają wątpliwości, czy wszystkie rury kanalizacyjne prowadzące w kierunku tzw. strefy inwestycyjnej są typu podciśnieniowego? Niedawno okazało się, że rury odprowadzające ścieki z ul. Dolanowo są ciśnieniowe (cieńsze ścianki, łatwo dochodzi do zassania i skręcenia rury co uniemożliwia w niej przepływ). Naszym zdaniem należy dokonać wrywkowej kontroli w/w rur poprzez odkopanie i komisyjne stwierdzenie, czy dana rura jest podciśnieniowa czy ciśnieniowa? Z naszych informacji wynika, że firma, która wybudowała tę sieć istnieje i można by wymagać od niej ewentualnego remontu (wymiany) rury ciśnieniowej na podciśnieniową.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 18³⁰.

Mieczysław Jakubowicz

.....

/osoba protokołująca/

Artur Mutwil

.....

/przewodniczący posiedzenia/